

工 作 简 报

[第 2019 年第 7-8 期]

(总第 0082 期)

良乡校区运行班

2019 年 8 月 25 日

1. 良乡 1#、2#食堂部分暖气改造。

2019 年 8 月由我班组（良乡校区运行班）全体人员，对良乡 1#、2#食堂部分暖气进行了改造。1#食堂西面、北面地下一层至二层暖气管路腐蚀严重、许多暖气温度不达标，2#食堂东面、西面暖气不热。我班组根据上述实际问题进行了多次论证，给出了局部解决的方案，既有望能达到供暖效果，又能省时省力、节约成本。



1#、2#食堂管路腐蚀



不锈钢顶棚制作检查口



暖气管焊接



拆除、恢复室内地面检查口



暖气管、暖气片拆装冲洗



暖气管、暖气片刷漆

2. 良乡校区西区锅炉房 3 台锅炉外检。

锅炉是一种特种设备，锅炉外检，也称为运行检查，一般每年进行一次，还有一种是内检、必须停炉进行内部检测，每 2 年进行一次。外检、内检都是一种定期检验。2019 年 7 月 12 日，房山区质量技术监督局对我校西区锅炉房 3 台锅炉进行了外检。包括检查锅炉运行人员操作证、锅炉运行人员编制；锅炉、水质运行记录是否完整、齐全；水质除氧、软化设备是否运行正常；3 台锅炉点火运行、各连锁报警装置是否正常；安全阀、压力表是否在检定有效期内；以及其他项目一一做了详细检查。



锅炉运行人员排班及操作证检查



水质设备检查



锅炉点火运行检查



查看安全阀、压力表检测日期

3. 良乡校区 12 台安全阀、6 块压力表送检。

特种设备（锅炉）安全附件之安全阀、压力表。分别在 7、8 月份由我班组对良乡校区 12 台安全阀 6 块压力表进行了拆装、送检，检验均合格，为锅炉安全运行提供了有力保障。



拆卸安全阀



压力表拆装、送检



安全阀送检、校验



安全阀安装

4. 良乡校区西区锅炉房外挂楼梯加装避雷线。

良乡校区西区锅炉房为了方便锅炉烟气检查，新做了室外楼梯，当时未进行避雷措施，经过安防部门提醒，我们及时焊接了避雷线。



室外楼梯加装焊接避雷线

报：北京理工大学良乡校区管理处

送：物业中心供暖供热部 良乡校区运行班
